


# Anwenderanleitung

## Ein-Mann Nivelliergerät LI30J



1. Gerät aus dem Transportkoffer nehmen. **(Bitte nicht am Laserkopf aus dem Koffer heben.)**
2. Sind betriebsbereite Batterien im Gerät?
3. Gerät auf das Stativ schrauben und Dosenlibelle einspielen.
4. Gerät einschalten.  
Blinkt die Nivellieranzeige, ist das Gerät nicht im Selbstnivellierbereich und muß nachjustiert werden. Wenn das Gerät eingeschaltet und nivelliert ist, blinkt die Anzeige im 5 sek. Takt.

### HERBERT KREITEL

Feinmechanische Werkstätten

Vertrieb und fachmännische Reparatur  
von Vermessungsinstrumenten  
Fabrikation von Sonderzubehör

Taunusstraße 30

53119 Bonn

Germany

Tel. +49 (0) 2 28 65 47 60

Fax +49 (0) 2 28 69 74 93

[www.kreitel-vermessungsgeraete.de](http://www.kreitel-vermessungsgeraete.de)

[info@kreitel-vermessungsgeraete.de](mailto:info@kreitel-vermessungsgeraete.de)


Laserklasse 1



SPECTRA™  
PRECISION

# Anwenderanleitung

## Pocket Level™ 3075



1. Ist eine betriebsbereite Batterie im Pocket Level™?
2. Pocket Level™ einschalten:
  - 1 mal drücken (Symbol Haus) kurze Distanz (bis ca. 3 m).
  - Erneutes Drücken für normale Distanz.
  - Pocket Level™ ausschalten; ON ca. 1,5 Sekunden drücken.
  - Wird der Pocket Level™ nicht eingesetzt, schaltet er automatisch nach ca. 8 Minuten ab.

[www.kreitel-vermessungsgeraete.de](http://www.kreitel-vermessungsgeraete.de)

### Symbole im Höhenanzeigefenster:



Für kurze Distanz, weniger als 3 m.



Batterie leer.



Ton eingeschaltet.



LaserLevel außerhalb des Selbstnivellierbereiches.  
Wird zusätzlich durch eine monotone Tonfolge signalisiert.

### HERBERT KREITEL

Feinmechanische Werkstätten

Vertrieb und fachmännische Reparatur

von Vermessungsinstrumenten

Fabrikation von Sonderzubehör

Taunusstraße 30

53119 Bonn

Germany

Tel. +49 (0) 2 28 65 47 60

Fax +49 (0) 2 28 69 74 93

[www.kreitel-vermessungsgeraete.de](http://www.kreitel-vermessungsgeraete.de)

[info@kreitel-vermessungsgeraete.de](mailto:info@kreitel-vermessungsgeraete.de)



**SPECTRA™  
PRECISION**

Spectra Precision GmbH

Siemensstr. 20 · 64289 Darmstadt

Tel.: (0 61 51) 708-40 · Fax: (0 61 51) 70 82 61

[www.spectraprecision.com](http://www.spectraprecision.com)